

Redskabsinspektion gennemført hos:

MaxPlay Ringvejen 9 7130 Juelsminde

Kunde

MaxPlay
Falkevej 5
4600 Køge

Rapportudførelse

03 jul 2020

Skema

EFTERINSTALLATIONSINSPEKTION

Ordrenummer:

3654

Info:

Inspektionsdato:

03-07-2020

Nr. Kontrolokumentation

1 Foto 1

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



2 Foto 2

Info

Redskabet har været udsat for hærværk og bør efterses af kyndigt personale, med henblik på reovering.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

Godkendt

Følgende standard er anvendt under inspektionen:
EN15312:2010 Multisportsudstyr
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



4 Foto 4

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 6:2017 Vipper
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



5 Foto 5

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 5:2019 Karusseller
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

6 Foto 6

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



7 Foto 7

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



8 Foto 8

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



10 Foto 10

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



11 Foto 11

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

12 Foto 12

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



13 Foto 13

Info

Godkendes med forbehold , Afventer s-230 udmelding om forløbet ved 3 sammenhængene hopperedskaber



14 Foto 14

Godkendt

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 4:2017 Svævebaner
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

15 Foto 15

Godkendt

Følgende standard er anvendt under inspektionen:
EN16630:2015 Udendørs fitnessudstyr



16 Foto 16

Info

Redskabet har været udsat for hærværk og bør efterses af kyndigt personale, med henblik på reovering.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



Opgaven blev udført af: Kim Bach - Tlf. 28 93 72 24

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige sikkerhedsinspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet rapporten kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Vi ses forhåbentligt næste år.