

OB 12700 - Juelsminde Naturlegepark - Hovedinspektion Version 1

Juelsminde Naturlegepark - Hovedinspektion, 12700 - Juelsminde Naturlegepark



Inspektion gennemført hos:
Juelsminde Naturlegepark
Vejlevej 3
7130 Juelsminde

Kunde:
Juelsminde Naturlegepark
Færgesøvej 2
7130 Juelsminde

Skema:
Hovedinspektion

Inspektionsdato:
19. mar. 2025

Info:

Ordrenummer:
12700



KLASSIFICERING

INFO

5

4

3

2

1

FOTO NUMMER

1, 2, 8, 10, 16

4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

3, 18

17, 19

9, 11

-



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:


Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1





Redskabsbillede

Svævebaner

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 4:2017+AC:2019 Svævebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er mærket

Foto nummer 2




Generelt

4

Da redskabet er permanent ophængt skal ophæng og beslag være af en lukket type der kun kan åbnes med værktøj.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 4.2.10 Sammenføjninger

Foto nummer 3



Redskabsbillede

Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:


EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er ikke mærket

Foto nummer 4



Redskabsbillede > Rutschebaner

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 5



Redskabsbillede > Rutschebaner

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt


EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 6



Redskabsbillede > Gynger

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 7



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er mærket

Foto nummer 8



Fælder

2

Redskabet fejler ved snorestopperprøven. Her vist med prøvningsudstyr.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj + Anneks D pkt. 3
Fastklemning af tøj.

Foto nummer 9



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er mærket

Foto nummer 10



Fælder

2

Redskabet fejler ved snorestopperprøven.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj + Anneks D pkt. 3
Fastklemning af tøj.

Foto nummer 11



Redskabsbillede > Multibane

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN15312 + A1 2010 Multisport

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 12



Redskabsbillede > Karruseller

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 5:2019 Karruseller

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 13



Redskabsbillede > Gynger

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 14



Redskabsbillede > Vipper

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 6:2017+AC2019 Vipper

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 15



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Redskabet er mærket

Foto nummer 16




Vedligeholdelse

3

Redskabet har været udsat for hærværk.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 17



Vedligeholdelse

4

Redskabet har været udsat for hærværk.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 18



Vedligeholdelse

3

Denne redskabsdel er løs og skal fastmonteres.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 19



Redskabsbillede > Skaterbaner

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN14974:2019 Skaterbaner

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Der er mærkning

Foto nummer 20



Redskabsbillede > Rutschebaner

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 21



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskabet er mærket

Foto nummer 22



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 23



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 24



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 25



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 26



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 27



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 28



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 29



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 30



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 31



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 32



Redskabsbillede > Fitnessudstyr

5

Følgende standard er anvendt under inspektionen:

EN16630:2015 Fitness

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Redskaberne er mærket

Foto nummer 33

OB 12700 - Juelsminde Naturlegepark - Hovedinspektion Version 1

Juelsminde Naturlegepark - Hovedinspektion, 12700 - Juelsminde Naturlegepark



Opgaven blev udført af: Kim Bach - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: info@nlpi.dk.

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:

- Underskrift

19. mar. 2025

Dato



Nordisk Legepladsinstitut,
Maglemølle 21 4700 Næstved,
Tlf.: +45 70 70 78 17, Mail: info@nlpi.dk,
CVR-nr. 37 96 13 88