


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for: Eventyr Leg

Inspektionsrapport

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 2



Inspektionstype: Installationsinspektion

Inspektion udført af:
Hanne Nielsen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 061 fra DNV-GL

Inspektionsdato: maj 29, 2020

Rapportnr.: HN733

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Herluf Trolles Vej 34 • DK-5220 Odense SØ • CVR-nr. 34 90 32 39

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Eventyr Leg	Kunde nr.	70273180
Adresse	Mortenstrupvej 51	Kontaktperson	Morten Zastrow
Område		Telefon	70273180
Postnr./By	4174 / Jystrup Midtsj	E-mail	eventyrleg@eventyrleg.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder for installation af legepladsredskaber/sportsudstyr samt legepladsredskabers/sportsudstyrs stand, som ligger inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområde, hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Hvor der er ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet inkl. annek A, B og C, samt i forhold til EN1176 del 6 Annek B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN1176 del 1 Annek D samt EN1176 del 6 Annek E, samt almindelige måleværktøjer. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt. En faldkugletest af underlaget er nødvendig, for at kunne fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde, og skal foretages med udstyr der er kalibreret og verificeret. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det er skønnet nødvendigt.

Certificeret legepladsinspektør




Hanne Nielsen

Oversigt over beliggenhed

Eventyr Leg\Juelsminde (LP1)		Adresse: Ringvejen 7-9, Juelsminde. 7130			Side 3
Kontaktperson: Morten Zastrow		E-mail: eventyrleg@eventyrleg.dk		Telefon: 70273180	
Risikovurdering					
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Eventyr Leg\Juelsminde (LP1)

Adresse: Ringvejen 7-9, Juelsminde. 7130



Redskabsoversigt



Navn: Båd
Redskabstype: Kollektiv lege/Legebåd
Producent: Eventyr Leg

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Tårne på bakke
Redskabstype: Legesystem/Legetårn med rutsjebane
Producent: Eventyr Leg

Åbne
problemstillinger: 0

Redskab - Båd, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legebåd Beliggenhed - Eventyr Leg\Juelsminde

Navn: Båd
Redskabsnr.: LP1.1
Serienummer: 068
Producent: Eventyr Leg
Installationsdato: maj 01, 2020
Materiale: Træ
Max. fri faldhøjde: 1.800 mm
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Tårne på bakke, Legepladsudstyr/Legesystem/Legetårn med rutsjebane Beliggenhed - Eventyr Leg\Juelsminde

Navn: Tårne på bakke
Redskabsnr.: LP1.2
Serienummer: 101
Producent: Eventyr Leg
Installationsdato: jan 01, 2020
Materiale: Stål/træ

Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Acceptabel	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnedebn og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5